#### 一: 前章

在设备搬入工厂之前,提前做好 SMT 工厂的布局 (layout),可以起到事半功倍的效果。不至于在工厂开始投产后才发现有些区域事前没有规划好,需要重新进行调整,造成人力、财力和宝贵的生产时间的浪费。

因此,事前做好 SMT 工厂的布局是很重要的,特别是对于新建 SMT 工厂的企业,由于没有 SMT 工厂布局的经验,对需要注意的要素不是很清楚,如果在投产后才发现布局中的问题点,会造成了一些不必要的损失。

那么,在做 SMT 工厂的布局时,究竟要注意哪些事项,提前要做好哪些准备呢?下面就结合我们开展工作的实际案例,来和大家探讨一下这方面的问题。

#### SMT 车间的准备:

- 1. 根据设备的尺寸和生产线的规划, 计算车间所需面积;
- 2. 对天花板做相应处理,减少冷气的消耗;
- 3. 在进 SMT 车间建议设置风淋室,一间更衣室(条件不满足的建议 SMT 车间前级地面设置接地的金属板)。

### 一、电力的准备

1. 由于贴片机 SM421系列的功率为4KW , M8CR 的功率为49KW (启动), 故需要一台10KVA 数控稳压器 (二台贴片机适用), 回流焊可以不需要稳定电源, 因 M8CR 标配有 UPS 电源。



(注明:强烈建议数控稳压电源,多个客户因采用电刷式稳压器损坏贴片机案例)

- 2. LT-3088半自动印刷机为单相电源,用普通的插板 2.5mm2
- 3. SM421系列的电源为3相火线+1条地线, 其线径为6mm2;
- 4. M8CR 的电源为3相火线+N线(零线)+1条地线,其线径为16mm2;


### 三、气压的准备(力拓空压一体化设备)

1. 贴片机的工作气压为4-7Kg/mm2, 所以空压机的最高气压应达到8Kg/mm2, 气流量1. 5mm3/分,功率10-25 匹,储气罐容量为3-6m3, 并配备一台 LT-10/20的冷冻干燥机和三个15P 过滤器;



# 深圳市力拓创能电子设备有限公司 LTCN 力拓(LITUO)

2. 空气主干道外径须38mm,接到设备上的软气管内径为12mm,并能承受8Kg/mm2的压力; 四、安装空调,并在适当位置安装温度计和湿度计,将车间温度控制在18-25oC之间,湿度在50-70%之间。



空气压缩一体化设备原理图



空气压缩一体化实际安装图(10HP线 流量 1,2M3/MIN 0.8-1.0MPA)满足一条 SMT 生产线)

二条 SMT 生产线建议选购: (25HP 流量 3,2M3/MIN 0.8-1.0MPA)

### 四、排气与换气的准备

排气通常是指 SMT 生产线回流焊设备及补焊工位的高温产生的废气,对人身体有一定影响气体也进行排出,排风系统一般由锌铁皮订制而成,也有客户选择 PVC 排水管设置(建议不采用),设计注意排风量



# 深圳市力拓创能电子设备有限公司 LTCN 力拓(LITU0)

与维护清理做考虑,建议设置过滤层与助焊剂回收层(通常回流焊有设置此系统)风机流量与排风管的长度及 SMT 线的数量有关,一条至二线 SMT 线通常可以用60X40CM 锌铁排风管制作,三条至四条线则可以80X50CM 设置,设计时考虑设置加强筋,避免排风产生异响。

### A: 排风设置案例: (天花外的设置)





### B: 排风设置案例: (PVC 管排风的设置)



### C: 排风设置案例: (天花内排风的设置)



## 深圳市力拓创能电子设备有限公司 LTCN 力拓(LITUO)



### 五: 防静电方面的准备

### A: 风淋室及更衣室(SMT 车间建议设置风淋室)



## B: 防静电地坪: (以下高标准的防尘防静电车间)







## 深圳市力拓创能电子设备有限公司 LTCN 力拓(LITUO)

#### 规划的 SMT 生产线配置

客户近期规划是新上两条相同的 SMT 生产线,具体设备配置(见图1)及设备尺寸如下:根据图1可知,生产线中设备最大宽度是1.70米,所有设备的长度总和是16米,今后的规划会再增加一条生产线(线体设备配置情况相上),我们建议单条线的规划是长(20M) X 宽(5M) 面积:100平方。



二台 SM421+M8CR 组线的长度为规划为16米 ,我们建设在最大设备宽度1.7米两端各加1米,为设备安全及防静电区域,操作员以外的人员不得进入此规划范围,如一 SMT 生产车间放置二条线,安全线的规划显得相当重要(下图)



二条平行放置有利于车间排风系统的设置(地面与天花的高度建议设置有 3.5 米),二条线以安全线规划的 3.7 米,两端规划 2 米的物料过道,方便物料流通与设备及人员安全。

#### 规划的 SMT 生产线配置

客户近期规划是新上两条相同的 SMT 生产线,具体设备配置(见图1)及设备尺寸如下:根据图1可知,



# 深圳市力拓创能电子设备有限公司 LTCN 力拓(LITUO)

力拓创能

生产线中设备最大宽度是1.71米,所有设备的长度总和是13.6米,今后的规划会再增加一条生产线(线体设备配置情况相上)。

LT-500UL » DSP1008» LT-100LV» SM411» LT-100LV» SM421S » M8CR» LT-100LV» LT-500L

以上为二台贴片机组合的 SMT 配线:




图1: 生产线配置图

**车间现状**车间长度是36米,宽度是12米,面积为432平方米,位于工厂的一楼。目前车间地面为普通地面,且没有建立起防静电系统,满足不了 SMT 车间的防静电要求,但有两个导电接地端子,后续可以建立起 SMT 车间的防静电系统。另外,车间内没有空调和加湿器,无法满足 SMT 车间对温湿度控制的要求。车间内有抽风系统,可以满足回焊炉等设备的要求。车间内电力充足,能够满足车间内所有设备的电力需求。整个车间有两个出入口,都可以满足作为设备、半成品和原材料通道的要求。专门的物料仓库在另外的一个车间,此次不需进行规划。车间内照明情况良好,能够满足 SMT 车间内所有工位的照明亮度要求。整个车间布局具体情况如图2所示。




图2: 车间现状

客户的要求1、对目前新搬入的生产线以及相关辅助工具、区域进行定位;

- 2、整个车间能够满足未来三条生产线的架设和生产要求,不需对规划区进行重新调整;
- 3、将每条生产线的起始位置尽量保持一致,使整个车间整齐有序地排列三条生产线。

#### 课题分析

针对该客户的要求,我们首先分析了怎样进行生产线定位;而在定位生产线之前,我们考虑了以下几点:




# 深圳市力拓创能电子设备有限公司 LTCN 力拓(LITUO)

- 1、SMT 设备应避开立柱并与其保持一定的距离,该距离为设备装好物料后至少可以通过一辆送料车;
- 2、SMT 设备外框需用斑马线进行划分, 斑马线与设备的间距为设备装好物料后向外延伸50公分以上;
- 3、两条生产线最佳间距为外框之间相隔1.2米以上;
- 4、线尾一般规划一个检查返修区域,质检人员可在线尾区域进行抽检。

根据以上考虑,每条生产线的长度至少应在13.6米以上(不考虑线尾维修区、抽检区和线头看板区的情况下),宽度应在2.7米以上(贴片机为两面上料),具体如图3所示。

如力拓 SMT 配线系统:

LT-500UL » DSP1008» LT-50LV» SM411» LT-50LV» SM421S » M8CR» LT-100LV» LT-500L



圈3: 生产线体的占位尺寸

因此,生产线在车间的大致定位考虑如图4所示。





图4: 生产线在车间的定位考虑

整体布局规划:(生产不同产品布局将有所不同)



## 深圳市力拓创能电子设备有限公司 LTCN 力拓(LITUO)



#### SMT 工厂布局的一些细节要求

在生产线大致位置确定后,还需考虑 SMT 生产线生产时的一些细节要求,然后才能确定 SMT 生产线的准确位置和其他辅助设备的位置。

首先,我们分析了SMT生产线需要的辅助工具及对各区域的位置要求:

- 1、灭火器的放置区;灭火器要放置在立柱的旁边和 SMT 车间的四周,按照消防规定要求进行放置。
- **2、料架车的放置区**; 料架车用于 SMT 生产线的生产和机种切换时材料的更换,为了方便生产和提高材料更换的效率,最好把料架车放置在贴片机附近。
- **3、备料台的放置区**; 备料台主要用于生产过程中的备料和机种切换前的材料准备工作,因此,备料台要放置在贴片机附近,最好和料架车放在一起,便于备好料后直接放在料架车上。
- **4、印刷工位小桌放置区**;印刷工位小桌用于生产中印刷机辅助工具的放置,如擦拭纸、锡膏、酒精等,要放置在印刷机的附近以便于拿取使用,提高生产效率。
- 5、锡膏放置区:锡膏放置区包括存放锡膏的冰箱、锡膏搅拌机、锡膏回温柜等,可以放在立柱旁边或者



# 深圳市力拓创能电子设备有限公司 LTCN 力拓(LITUO)

按照车间的要求摆放在车间的四周某个固定区域,但要便于操作人员的取放。

- **6、炉后目检区和维修区**;为了方便回流焊后半成品的目检和返修,一般在炉后放置一个小桌,专门用于炉后的目检和返修。
- **7、网板放置区**; 网板放置区包括网板放置柜、网板清洗机、网板检查工具等,用于网板的存储、清洗和 网板张力检查等,同时该区域要尽可能便于生产中网板的取放。
- **8、垃圾放置区**;生产中的垃圾主要来源于两部分,一是印刷操作中使用的无尘纸等,二是材料更换产生的废料盘和废料带等。这两部分产生的垃圾要分开放置,专门回收,特别是印刷机使用过的垃圾。因此,可以将垃圾区放置在印刷机或贴片机旁边,或者在立柱旁设置垃圾放置区,分开放置。
- **9、看板放置区**; SMT 看板包括生产看板和品质管理看板等,可以集中放置在进入车间的出入口,同时在每条生产线头设立该生产线生产状态的看板,以便于生产者和管理者查看,及时了解目前 SMT 车间的生产状态和品质状况等。
- **10、产品放置区**;生产出来的产品包括成品、半成品两部分,要将这两个部分区域单独划分出来,进行严格区分,以免发生混乱。
- **11、SMT 备件放置区**; SMT 备件包括 Nozzle、马达、皮带、气缸等,要放在专门的区域,方便生产中的取用

成果1、根据生产线设备的尺寸和 SMT 整个车间的大小,完成了对生产线进行的合理定位;

- 2、针对 SMT 生产线需要使用的辅助工具和区域等,做出了相应的位置定位;
- 3、根据 SMT 工厂的特点,将一些必要的因素考虑在规划中,特别是防静电方面;
- 4、按照工厂目前状况和未来发展要求进行了通盘考虑,统一进行了规划。

#### 总结

对于 SMT 工厂布局,还需要结合工厂的规模和产品的要求等考虑多方面的因素,这里只是抛砖引玉,将一些常见的要素列出供读者参考。

通过对以上案例工厂布局的分析与制作,希望读者能够了解 SMT 工厂布局的注意事项以及制作过程中所考虑的因素,也希望对读者在进行 SMT 工厂布局时能够有所启示和帮助。

